

*4. Površina brušena brusnim i dijamantnim alatom*

Površina kamena brušena takvim postupkom je glatka.

*5. Polirana ili glačana površina*

Brušena površina kamena je mat, a da bi boja došla do izražaja površine se poliraju. Ploče od mramora poliraju se brusevima koji u sastavu imaju oksalnu kiselinu. Granitne ploče poliraju se pomoću alata od olova i filca.

*6. Površina obrađena plamenom*

Površina ploče se kratkotrajno izlaže djelovanju plamena temperature do 2000 C. To uvjetuje trenutno površinsko raspadanje i odlamanje u obliku sitnih ocjepaka kamena. Ovim postupkom se uspješno obrađuju graniti.

*7. Obrada pjeskarenjem*

Pjeskarenje se obavlja komprimiranim zrakom pod pritiskom od 2 do 6 bara, uz izbacivanje finog kvarcnom pijeska. Tim postupkom nastaje nahrapavljena površina, pri čemu su vidljive uske brazde.